



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EO de Niñas No.4 Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida 1-28 Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0490-43	FECHA:	23 de mayo 2024



Finalización del patio.



Finalización de la bomba de agua.



Finalización portón de rejas.



Finalización de tubería.



Finalización de la torta de soporte a los tinacos.



Finalización de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

