

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 29 REPUBLICA DOMINICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE 13-454 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0492-43	FECHA:	GUATEMALA 8 DE MAYO DE 2,024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

