



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 95 JM REPÚBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	08/05/2024




Muro perimetral en el cual se corre el riesgo de que personas ajenas entren a la escuela. Se realizará mantenimiento a 94 mts. De Razon existente.



Muro perimetral con los árboles ya podados por la Municipalidad para poder realizar el trabajo que se necesita para protección de las alumnas, docentes y escuela, donde se colocará Razon nuevo de Acero Inoxidable



Muro perimetral con los árboles ya podados por la Municipalidad para poder realizar el trabajo que se necesita para protección de las alumnas, docentes y escuela, donde se colocará Razon nuevo de Acero Inoxidable



Muro perimetral con los árboles ya podados por la Municipalidad para poder realizar el trabajo que se necesita para protección de las alumnas, docentes y escuela, donde se colocará Razon nuevo de Acero Inoxidable



Muro perimetral con los árboles ya podados por la Municipalidad para poder realizar el trabajo que se necesita para protección de las alumnas, docentes y escuela, donde se colocará Razon nuevo de Acero Inoxidable



Muro perimetral con los árboles ya podados por la Municipalidad para poder realizar el trabajo que se necesita para protección de las alumnas, docentes y escuela, donde se colocará Razon nuevo de Acero Inoxidable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 95 JM REPÚBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	08/05/2024



Bodega se instalará cedazo, iluminación con lámpara Led, tomacorrientes para poder guardar los alimentos para la cocina.



Biblioteca instalación de vidrios de ventanas y colocación de puerta de rejas para protección de material de valor.



Eliminación de canales para evitar que los salones se inunden cuando llueve.



Eliminación de canales para evitar que los salones se inunden cuando llueve ya que están llenas de hojas de árboles.



Pinura de salón de maestros está en mal estado. Pintar de nuevo el salón de maestros.



Cambio de cedazo, pinturar paredes de dirección y colocación de puerta de rejas para protección de papelería y materiales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 95 JM REPÚBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	08/05/2024



Remozamiento de cocina para dar un mejor servicio y preparación de alimentos. Quitar azulejos de top y de paredes existentes. Quitar repello de muros que se están cayendo.



Instalación de azulejo nuevo, aplicar pintura en los muros



Reparación de Portón de entrada para protección de la escuela.



Reparación de agujero que se abrió cerca del sanitario de las alumans. Fundir con concreto.



Colocar llave de paso y llave cheque a tinaco de agua potable.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

