



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA JOSE MILLA Y VIDAURRE 27 AVENIDA FINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0499-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/09/2024
			
SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC		REPARACIÓN DE PORTON	
			
SUSTITUCIÓN DE GRADAS POR RAMPA			


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Escuela Olimpia Urbana No. 124
Juan José B. Torres
JUNTA ESCOLAR
JORNADA MATUTINA
GUATEMALA


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/Planificador de la DIDEUC

TECNICO DE INFRA. GUENDY IXCOY
Persona de la DIDEUC que Verifica
Nombre, puesto y firma
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627