



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales "Romulo Gallegos Freire" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle y 13 avenida zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0526-46	FECHA:	20/02/2024



Instalación de Lámina troquelada Aluzinc calibre 26 para aulas de 6to. Perito Contador



Instalación de Lámina troquelada Aluzinc calibre 26 para aulas de 6to. Perito Contador



Instalación de piso cerámico en laboratorio de práctica supervisada en Secretariado.



Instalación de piso cerámico en laboratorio de práctica supervisada en Secretariado.



Instalación de inodoros en baños de alumnos hombres y mujeres.



Instalación de inodoros en baños de alumnos hombres y mujeres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales "Romulo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle y 13 avenida zona 6
ESTABLECIMIENTO:	00-06-0526-46	FECHA:	20/02/2024



Limpieza y pintura de cisterna



Limpieza y pintura de cisterna



Remozamiento de Costaneras





Foto 5: Limpieza y pintura de cisterna

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

