



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 29-90 asentamiento El Esfuerzo, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0006-45	FECHA:	26 de abril del 2024



Foto 1: Mantenimiento de cielo falso en el aula de segundo sección B y pasillo.



Foto 2: Filtración de agua en el aula de segundo sección B



Foto 3: Pintura deteriorada en la parte externa e interna del establecimiento.



Foto 4: Repello en la columna de la puerta principal del instituto y pared de la parte exterior.



Foto 5: Compostura del porton.




Foto 6: Compostura de la puerta e implementar una rampa en la entrada para alumna con discapacidad motora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 29-90 Asentamiento El Esfuerzo, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0006-45	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: levantar pared perimetral, ya que los vecinos han invadido espacio del establecimiento en area de juegos.



Foto 2: levantamiento de pared ya que las casas vecinas pueden ingresar con facilidad al establecimiento.



Foto 3: levantamiento de pared ya que las casas vecinas pueden ingresar con facilidad al establecimiento.



Foto 4: levantamiento de pared ya que las casas vecinas pueden ingresar con facilidad al establecimiento.



Foto 5: simiento de torta ya que se acumula demasiadas plantas silvestres y esto provoca creadero de zancudos y nido de ratas.



Foto 6: simiento de torta ya que se acumula demasiadas plantas silvestres y esto provoca creadero de zancudos y nido de ratas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

