



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 AMPARO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0007-46	FECHA:	28/06/2024



Foto1: GALERA DE USOS MULTIPLES SISTEMA COLAPSADO. SE ARREGLARA EL SISTEMA ELCTRICO Y SE ILUMINARÁ CON 8 FOCOS



Foto 2: TALLER DE MECÁNICA SERA ILUMINADO, Y SE PONDRÁ TOMACORRIENTES



Foto 3: COMETIDA SE CAMBIARÁ



Foto 4: LABORATORIO SERÁ CAMBIADO TODO EL CABLEADO




Foto 5: ARREGLAR EL SISTEMA ELE CTRICO DEL CORREDOR SE ILUMINARÁ



Foto 6: ILUMINACION DE LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

