



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Esucela Oficial Urbana para Varones No. 23 Rafael Mauricio | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 38 calle 33-92, Amparo I, zona 7. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 000-700-11-42 | FECHA: | 26/09/2024 |




Foto 1: Esta imagen muestra el Tinaco deteriorado el cual sera limpiado y reparado.



Foto 2: Esta imagen muestra el estado actual de la pila donde se realizara la instalacion de azulejo



Foto 3: Esta imagen muestra el Porton deteriorado el cual sera reparado y pintado.



Foto 4: Esta imagen muestra las puertas deterioras las cuales serán reparadas y pintadas.



Foto 5: Esta imagen muestra las paredes deterioradas y con hongo las cuales serán repelladas saneadas y pintadas.



Foto 6: Esta imagen muestra el agujero que se encuentra sobre el patio en el cual se realizara una tapadera de cemento para evitar futuros accidentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Esucela Oficial Urbana para Varones No. 23 Rafael Mauricio | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 38 calle 33-92, Amparo I, zona 7. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 000-700-11-42 | FECHA: | 26/09/2024 |



Foto 1: Esta imagen muestra el piso deteriorado del área de cocina el cual será sustituido por piso cerámico.




Foto 2: Esta imagen muestra el piso de torta y paredes en mal estado del área de cocina, en la que se colocará piso cerámico, se cernirá y pintarán las paredes.




Foto 3: Esta imagen muestra las paredes deterioradas del área de cocina, las cuales serán repelladas y pintadas.



Foto 4: Esta imagen muestra las paredes deterioradas del área de cocina, las cuales serán repelladas y pintadas.




Foto 5: Esta imagen muestra las paredes deterioradas del área de cocina, las cuales serán repelladas y pintadas.



Foto 6: Esta imagen muestra las paredes deterioradas del área de cocina, las cuales serán repelladas y pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

