



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Anillo Périferico 32-23 zona 7 Asentamiento El Cerrito.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0163-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de tubería línea principal.



Foto 2: Sustitución de tubería línea principal.



Foto 3: Cinta cubremalla



Foto 4: Foto 3: remozamiento union muro



Foto 5: Pintura del Muro



Foto Remozamiento reizon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público