



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 65	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 11-44 zona 7 Quinta Samayoa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0532-42	FECHA:	16/10/2024




Foto 1: Cambio de estructura de metal por metal aula número 1 .
Cambio de láminas de 26 pies de metal troqueladas calibre 26



Foto 2: : Cambio de estructura de metal por metal aula número 2 .
Cambio de láminas de 26 pies de metal troqueladas calibre 26




Foto 5: Prte restante del corredor de las cises del cambio de lámina y estructura de las Aulas 1 y 2



Foto 4: Bajada de agua de la pestaña




Foto 5: Cambio de estructura de metal de 5 de ventanas 2.30 de ancho X 1.72 de alto




Foto 6: Cambio de 5 estructura de metal de 5 ventanas de 1.23 de ancho X 1.27 de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7 cambio de estructura de ventana de medidad 2.00 por 1.50 en cocina



Fto 8 Impermeabilizacion en terraza sobre loza 75 mts2



Foto 9: Recubrimiento de piso cerámico sobre escaleras que conducen a terraza y



Foto 10: Aplicación de pintura sobre pared interior y exterior del Establecimiento




foto: 11 Pintura sobre muro de frente del establecimiento





foto: 12 Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

