



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. No. 70 MADRE DORMIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	31 avenida "C" col madre dormida zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 07 0534-42	FECHA:	



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA AREA DE COCINA




Foto 2: REPELLO Y CERNIDO EN MUROS DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO, INSTALACION DE AZULEJO



Foto 4: REPARACION PUERTA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA EN PUERTA



Foto 6: SUSTITUCION CAJA DE REGISTRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

