



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EO DE PARVULOS ANEXA A EOUM No.441 LAS GALERAS JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA EL AMPARO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0541-42	FECHA:	7 DE JUNIO DE 2024



Foto1: ESTA IMAGEN MUESTRA LO DEL SALON 1, 2,3,4, QUE SE HARA LA SUSTITUCION DE LAMINA EN ESOS SALONES



Foto 2: EN ESTA IMAGEN SE MUESTRA LA ESTRUCTURA METALICA CAMBIO DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO



Foto 3: ESTA IMAGEN MUESTRA LO DE LA PARTE DEL CORREDOR DE PREPARATORIA QUE SE HARA LA SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 4: EN ESTA PARTE SE MUESTRA LA SUSTIRUCION DE PALETAS EN LAS VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL LADO DERECHO SALONES 1,2

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIO GILBERTO ALARCÓN BELTRAN
Firma y sello del Presidente de la OPE



Evelyn Johanna Raxón
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

