



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esucela Oficial Urbana para Varones No. 23 Rafael Mauricio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 calle 33-92, Amparo I, zona 7.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0571-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Esta imagen muestra el piso de torta deteriorado del aula 1, es cual será sustituido por piso ceramico.



Foto 2: Esta imagen muestra el piso de torta y pintura deteriorada del aula 2, el cual será sustituido por piso ceramico y pintura.



Foto 3: En esta imagen se muestra el piso de torta deteriorado del aula 3 el cual será sustituido por piso ceramico.



Foto 4: En esta imagen se muestra el piso de torta y pintura deterioradas del aula 4 el cual será sustituido por piso ceramico y pintado nuevamente.



Foto 5: En esta imagen se muestra el piso de torta y pintura deterioradas del aula 5, el cual será sustituido por piso ceramico y pintado nuevamente.



Foto 6: En esta imagen se muestra el piso deteriorado del aula 2 el cual será sustituido por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esucela Oficial Urbana para Varones No. 23 Rafael Mauricio	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	38 calle 33-92, Amparo I, zona 7.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0571-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: Esta imagen muestra el piso de torta deteriorado de los sanitarios del segundo nivel, el cual será sustituido por piso cerámico.



Foto 8: Esta imagen muestra 1 de los 2 sanitarios deteriorados que se encuentran en el segundo nivel, los cuales serán sustituidos y habilitados.



Foto 9: En esta imagen se muestra el espacio vacío de 2 de 4 áreas para sanitarios, en donde se instalaran y habilitaran sanitarios.



Foto 10: Esta imagen muestra el sistema electrico deteriorado el cual sera reparado.



Foto 11: En esta imagen se muestra el portón deteriorado el cual sera reparado.



Foto 12: En esta imagen se muestra la puerta del área de dirección la cual sera reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

