

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.53 David Vela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	31 Ave. C 5-56 zona 7 Colonia Centro América
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0574-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Impermeabilización de Losa sobre tres aulas y dirección



Foto 2: Remodelación de 5 Servicios Sanitarios



Foto 3: Sustitución de lamina acanalada y sus soportes en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 5: Tienda Escolar en mal estado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
