

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 52 "Emma González de Lopez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida 5-18 zona 7 colonia Quinta Samayoa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0577-43	FECHA:	julio 2024



Foto1: El piso ya esta muy deteriorado.




Foto 2: El área de cocina es provisional.



Foto 3: No se dispone de un área específica para cocinar.



Foto 4: No se dispone de un área específica para cocinar.



Foto 5: La pila provisional ya esta muy deteriorada.



Foto 6: El piso esta muy deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---