

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU NO.70 DELIA LUZ DE CASTELLANOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 12-60 COLONIA CASTILLO LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0578-43	FECHA:	26/06/2024




Foto 1: LEVANTAMIENTO DE MURO




Foto 2: LEVANTO DE MURO



Foto 3: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



Foto 4: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 5: SUMINISTRO DE GALERA





Foto 6: SUMINISTRO DE GALERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

