

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No 74 GABRIEL ARRIOLA PORRES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AV 05-45 COL QUINTA SAMAYOA ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0582-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: cambio de reposaderas de metal por cemento



Foto 2: pintura de aulas



Foto 3: cambio de sanitarios en mal estado



Foto 4: instalacion de energia electrica



Foto 5: cambio de laminas en mal estado aula 1



Foto 6: cambio de laminas aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

