



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA Oficial Urbana Mixta No. 904 EL GRANIZO B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVENIDA 50-61 COLONIA EL GRANIZO 3 ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0594-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: PINTURA ZOCALO Y PERED SUPERIOR LADO INTERNO, LEVANTADO DE BLOCK DE 3 HILADAS SOBRE MURO DE PATIO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE ESPIGADO



Foto 2: PINTURA ZOCALO Y PERED SUPERIOR LADO INTERNO, LEVANTADO DE BLOCK DE 3 HILADAS SOBRE MURO DE PATIO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE ESPIGADO




Foto 3: PINTURA ZOCALO Y PERED SUPERIOR LADO INTERNO, LEVANTADO DE BLOCK DE 3 HILADAS SOBRE MURO DE PATIO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE ESPIGADO



Foto 4: REMOZAMIENTO CON CERNIDO EN PARED FRONTAL Y PINTURA LADO Y EXTERNO




Foto 5: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR DE PATIO.



Foto 6: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Escuela Oficial Urbana Mixta
Junta Escolar
EL GRANIZO "B" No. 904
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 904
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA Oficial Urbana Mixta No. 904 EL GRANIZO B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVENIDA 50-61 COLONIA EL GRANIZO 3 ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0594-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR SOBRE AVENIDA PRINCIPAL



Foto 2: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR SOBRE AVENIDA PRINCIPAL



Foto 3: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR SOBRE FACHADA ANEXA A ENTRADA PRINCIPAL



Foto 4: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR SOBRE FACHADA ANEXA A ENTRADA PRINCIPAL




Foto 5: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR DE PATIO.





Foto 6: REMOZAMIENTO CON CERNIDO Y PINTURA LADO EXTERIOR DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Urbana M.xta Junta Escolar EL GRANIZO "B" NO. 904 Firma y sello del Presidente de la OEP	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 904 EL GRANIZO "B" Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--