



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MIXTA NO. 86 ELENA GUERRA DE SANDOVAL JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVE. Y 6TA. CALLE A ESQUINA ZONA 7 COLONIA QUINTA SAMAYOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0596-43	FECHA:	GUATEMALA, JULIO DE 2024



Foto1: Sustrucción lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por estructura soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de canales de metal



Foto 4: Sustrucción de soporte y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Instalación de unidades luz



Foto 6: Mantenimiento a puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Mara Carolina Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

