



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No.71 Franklin Delano Roosevelt, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada San Juan 40-00 zona 7 el rodeo, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0603-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Remodelación de jardinería



Foto 2: sustitución de piso baño primaria



Foto 3: sustitución de lavamos primaria



Foto 4: cambio de pintura primaria exterior e interior de baños



Foto 5: Remodelación de nigetorios primaria varones




Foto 6: Filtración de agua en cocina y areas continuas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

