



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA SAN JUAN 32-50 ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0651	FECHA:	21 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Filtración de agua en el primer pasillo, frente a los salones de sexto



Foto 2: Filtración de agua en el aula de Cuarto sección G segundo nivel



Foto 3: Filtración de agua en la sección de Quinto D Segundo nivel



Foto 4: Filtración de agua en el segundo pasillo




Foto 5: El aula no se utiliza porque la infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones para el uso del alumnado.



Foto 6: Filtración de agua en el salón de usos múltiples (sum)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

