



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	Guatemala	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 144 Maria Luisa Aragin J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle y 2da avenida zona 7 Colonia La Verbena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-2233-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Sustitución de pila de dos lavadero por pila de concreto, cubierta con azulejo



Foto 2: Área donde se trabajaron gabinetes fundidos, con puertas de metal, demolición de muro para instalación de ventana tipo PVC e instalación de puerta metálica.



Foto 3: Área donde se realizará Instalación de azulejo en paredes de baños de niñas y niños.



Foto 4: Área donde se realizara levantado de muro para cerrar área de bodega de cocina.



Foto 5: Área donde se realizará Instalación de estructura metálica portante + lámina galvanizada para techo de área de bodega de cocina



Foto 6: Cambio de porton metálico de ingreso principal, de 3.00x1.80m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

