

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/12/2023




Foto 1: EVALUADOR DE CAMPO EN COMPAÑÍA DE LA PRESIDENTA DE LA OPF EN EL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS PARA SERVICIO SANITARIO



Foto 4: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LE BAÑO.



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MUROS PINTURA DE INTERIORES DE SERVICIO SANITARIO



Foto 6: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS E INODORO PARA EL SERVICIO SANITARIO.

JUNTA ESCOLAR

Diatina Guevara Pérez

 Firma y Sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Perez

 INGENIERO CIVIL

 COL. 10806

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSÉ MARÍA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/12/2023



Foto7: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS E INODORO PARA EL SERVICIO SANITARIO..



Foto 8: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA DRENAJE Y AGUA POTABLE.



Foto 9: MEJORAMIENTO TECHO LAMINA Y CANAL TROQUELADO PARA AREA RECREATIVA.



Foto 10: MEJORAMIENTO TECHO EN PATIO CON LAMINA TROQUELADA.



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TROQUELADO




Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO ACOMPAÑADO DE LA PRESIDENTA DE LA OPF,

JUNTA ESCOLAR
 JOSÉ MARÍA FUENTES
 DIRECTOR

Firma y sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Perez
 INGENIERO CIVIL
 COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa