

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUOM No. 20 JOSÉ ANTONIO SALAZAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 AVENIDA 18-19 ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0023-42	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: Reemplazo de cajas de tableros y centralizar cargas



Foto 2: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillos y sanitarios




Foto 3: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillos




Foto 4: Cambio, instalación eléctrica y cableado de tableros de distribución para centralizar cargas




Foto 5: Reemplazo e instalación de nuevo sistema eléctrico y cableado en bombas hidroneumáticas






Foto 6: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillo derecho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUOM No. 20 JOSÉ ANTONIO SALAZAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 AVENIDA 18-19 ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0023-42	FECHA:	1/03/2024




Foto 7: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en aulas iluminación y fuerza.




Foto 8: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillos Cambio e instalación de tomacorrientes 120 voltios




Foto 9: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillos y Cambio e instalación de tomacorrientes 120 voltios




Foto 10: Renovación e instalación eléctrica de cableado sanitarios




Foto 11: Renovación e instalación eléctrica de cableado nuevo en pasillos






Foto 12: Renovación e instalación de lamparas, cableado para reducir riesgo de corto circuito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
