



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA No. 29 JOSÉ MIGUEL VASCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta Calle 4-50 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0726-43	FECHA:	04/04/2024



Foto 7: REMOZAMIENTO DE DRENAJE EN LAVAMANOS Y SANITARIOS EN AREA DE NIÑAS DE SEGUNDO NIVEL, REMOZAMIENTO DE DRENAJE EN AREA DE SANITARIO DE NIÑOS




Foto 8: REMOZAMIENTO DE DRENAJE EN AREA DE SANITARIO DE NIÑOS




Foto 9: IMPERMEABILIZACIÓN DE 12M2 DE LOSA DE SANITARIO DE NIÑOS CON DURABILIDAD DE 8 AÑOS




Foto 10: INSTALACION DE REJA DE METAL QUE DIVIDE PARQUEO Y CANCHA DEPORTIVA DE 2.50m DE ALTO X 3.90 DE ANCHO




Foto 11: REMOZAMIENTO DE REJA DE ACCESO




Foto 12: DEMOLICION DE PARED, PARA AMPLIACION DE COCINA, TALLADO Y ACABADOS DE 6m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milagros Pineda
Firma y Sello del Presidente de la OPF



Carabellero
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA No. 29 JOSÉ MIGUEL VASCONCELOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta Calle 4-50 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0726-43	FECHA:	04/04/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL CON CHAPA




Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN COCINA




Foto 3: INSTALACIÓN DE PISO EN COCINA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE DOS HOJAS, POR PORTON CORREDIZO




Foto 5: REMOZAMIENTO DE MESAS DE COCINA CON AZULEJO, INSTALACION Y CORRECCION DE DRENAJES EN LAVATRASTOS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milagros Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

