



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 53 REPUBLICA DE FRAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av 7-69 Zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	26/08/2024




Foto1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 3.85mX1.40m




Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 3.85mX1.40m




Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 2.70mX1.40m




Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 2.70mX1.40m




Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 1.80mX2.40m





Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS DE PVC CORREDIZA Y MOSQUITERO DE 1.80mX2.40m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


E.O.U.M. 553
Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 53 REPUBLICA DE FRANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av 7-69 Zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: COLOCACIÓN TIPO GUILLOTINA EN EL BASURERO

Foto 2: COLOCACIÓN TIPO GUILLOTINA EN EL BASURERO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JUNTA ESCOLAR
 E.O.U.M #53
 REPUBLICA DE FRANCIA
 Firma y Sello del Presidente de la OPFA DE FRANCIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 53 REPUBLICA DE FRAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av 7-69 Zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	26/08/2024




Foto1: REPARACIÓN DE FUGA DE MIGITORIOS



Foto 2: REPARACIÓN DE FUGA DE MIGITORIOS







Foto 3: REPARACIÓN DE FUGA DE MIGITORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 E.O.U.M #53
 REPUBLICA DE FRANCIA
 Firma y Sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público









**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 53 REPUBLICA DE FRANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av 7-69 Zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	26/08/2024



Colocación de Balcon en el Area de Cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 DIRECTORA ESCOLAR E.O.U.M #53 REPUBLICA DE FRANCIA Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 53 REPUBLICA DE FRANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av 7-69 Zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	26/08/2024







Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ACANALADA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto2: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.U.M # 53
REPUBLICA DE FRANCIA
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público