

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 11
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.34 'ENRIQUETA FIGUEROA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA 9-70
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0778-42	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Complemento de pared en aulas 1



Foto 2: Cambio de lavamanos con accesorios



Foto 3: Complemento de pared en aulas 2 y 3




Foto 4: Apertura de ventanas en dos aulas



Foto 5: Mantenimiento de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---