



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO.5 "REPÚBLICA DE HAITÍ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE 14-62 GRANAI Y TOWSON III ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0779-42	FECHA:	27/7/2024



FOTO: LEVANTADO DE TORTA Y REPARACIÓN DE DRENAJES



FOTO 2: LEVANTADO Y EXTRACCIÓN DE TORTA



FOTO3: EXTRACCIÓN Y APLANADO DE RAICES



FOTO 4: APLANADO DE TERRENO



FOTO 5: RETIRADO Y REPARACIÓN DE REJILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

