

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 11 Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 avenida 3-01 campos del Roosevelt Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0814-43	FECHA:	




Foto1: Dirección



Foto 2: Cielo falso de aula (1ero B)



Foto 3: canal



Foto 4: fondo de escuela sin levantado de muro



Foto 5: Techo aula de lectura



Foto 6: Cocina sin pendiente y sin ampliación del techo

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR E. O. U. M. No. 32 <b>15 DE SEPTIEMBRE</b> Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia ORGANIZACIÓN NIT.: 3421993-5	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---