

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 11 Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 avenida 3-01 campos del Roosevelt Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0814-43	FECHA:	



Foto 1: Dirección



Foto 2: Cielo falso de aula (1ero B)



Foto 3: canal




Foto 4: fondo de escuela sin levantado de muro




Foto 5: Techo aula de lectura



Foto 6: Cocina sin pendiente y sin ampliación del techo

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">   <b>JUNTA ESCOLAR E. O. U. M. No. 32</b>  <b>15 DE SEPTIEMBRE</b>          JORNADA MATUTINA NIT.: 3421993-5          Firma y sello del Presidente de la O.P.P.       </p>	<p align="center">           Firma y Sello Director Centro Educativo Público       </p>
---	---

