

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 11 Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 avenida 3-01 campos del Roosevelt Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0814-43	FECHA:	



Foto 1: Ampliación de dirección



Foto 2: Cielo falso de aula (1ero B)



Foto 3: canal



Foto 4: Levantado de muro perimetral al fondo de la escuela



Foto 5: Cambio de láminas en aula de lectura



Foto 6: Corrección de pendiente en techo, cambio de láminas, ampliación de techo, levantado de pared y puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>JUNTA ESCOLAR E. O. U. M. No. 32 15 DE SEPTIEMBRE JORNADA MATUTINA NIT.: 3421993-5</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---