



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE APLICACION JM, " DR. CARLOS MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA PETAPA Y 32 CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0900-45	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Aere a proteger




Foto 2: Vista Posterior de Modulo a intervenir



Foto 3: Vista del ala del modulo a intervenir





Foto 4: Seccion del modulo a techar



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

