

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EUREKA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	46 CALLE Y AVENIDA PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-9039-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto: 1 VENTANA PVC Y VIDRIOS



Foto: 2 PORTÓN CON PUERTA



Foto: 3 FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL



Foto: 4 INSTALACION DE CANALES EN REEMPLAZO DE BAÑOS Y LAVAMANOS PAREDES DE TABLA YESO



Foto: 5 AZULEJO BLANCO COCINA



Foto: 6 GABINETE 4 DIVISIONES FUNDIDO - PARED LADRILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EUREKA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	46 CALLE Y AVENIDA PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-9039-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto: 7 LEVANTADO BLOCK DE BODEGUITA, INSTALACIÓN DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

