

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EUREKA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	46 CALLE Y AVENIDA PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-9039-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto: 1 VENTANA PVC Y VIDRIOS



Foto: 2 PORTÓN CON PUERTA



Foto: 3 FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL



Foto: 4 INSTALACION DE CANALES EN REEMPLAZO DE BAÑOS Y LAVAMANOS PAREDES DE TABLAYESO.



Foto: 5 AZULEJO BLANCO COCINA




Foto: 6 GABINETE 4 DIVISIONES FUNDIDO - PARED LADRILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EUREKA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	46 CALLE 23-85 ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-9039-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024




Foto 7 LEVANTADO BLOCK DE BODEGUITA, INSTALACIÓN DE PUERTA




Foto 8 CAMBIO DE TRES CANALES DE QUE OCUPAN 50 mts




#¡VALOR!



#¡VALOR!



#¡VALOR!



#¡VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.

	 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	---	---