



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 525 MAHATMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA B 26-44 ZONA 13 COLONIA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-2287-42	FECHA:	4/04/2024



FOTO 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO ESTAN EN MAL ESTADO



FOTO 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES ESTAN EN MAL ESTADO




FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE LAMPARA PORQUE NO ENCIENDEN TODAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS YA QUE EL CABLE SE ENCUENTRA CONECTADO A VARIAS AULAS A LA VEZ, CAUSANDO BAJONES EN LA PALANCA




FOTO 5 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE LA COCINA



FOTO 6 REPARACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

