

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 MIGUEL VÁSQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 25-53 ZONA 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	21/03/2,024




Foto 13: Puerta de preprimaria




Foto 14: baño de maestros.




foto 15: baño de niños.




Foto 16 : Desagüe.



Foto 17 : Desagüe






Foto 18: cambio de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR EOUM No 103 MIGUEL VASQUEZ JM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

