



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FO
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NO. 32 LUZ FIGUEROA GUILLEN VDA. DE CASTEJÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra, calle 16.53 Zona 15 Colonia El Maestro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-15-0960-42 | FECHA: | 22 de Abril de 2024 |



Foto 1: CANAL PLUVIAL DE ESTRUCTURA



Foto 2: BAJADA DE AGUA DE ESTRUCTURA DE METAL




Foto 3: PINTURA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: PINTURA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMINA DE TECHO DE ESTRUCTURA



Foto 6: LAMPARA DE ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Luz Figueroa Guillén
vda. de Castejón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
LUZ FIGUEROA
vda. DE CASTEJÓN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOF
Vers

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NO. 32 LUZ FIGUEROA GUILLEN VDA. DE CASTEJÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra, calle 16.53 Zona 15 Colonia El Maestro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-15-0960-42 | FECHA: | 22 de Abril de 2024 |



Foto 7: ENCAMISADO PARA PEDESTAL DE CONCRETO Y COLUMNA



FOTO 8. MURO PERMETRAL



Foto 9: CANAL DE COCINA




FOTO 10: CANAL DE COCINA




Foto 11: LAMINAS DE COCINA




Foto 12: AZULEJO EN COCINA Y AREA DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NO. 32 LUZ FIGUEROA GUILLEN VDA. DE CASTEJÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra, calle 16.53 Zona 15 Colonia El Maestro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-15-0960-42 | FECHA: | 22 de Abril de 2024 |




Foto 13: MUEBLE DE CEMENTO EN COCINA




Foto 14: MUEBLE DE CEMENTO EN COCINA



Foto 15: INSTALACION PISO DE COCINA




Foto 16: PINTURA DE ESTRUCTURA DE COCINA




Foto 17:




Foto 18: VENTANA PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público