



SITUACIÓN DE PRIORIDADES DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 Colonia San Gaspar Zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	7/29/2024



Foto 1. Reparación, pintura y ajustar puerta de metal




Foto 2 Sustitución ventana de PVC con mosquitero de medidas de un metro de ancho por 150 de alto,





Foto 3. Sustitución de accesorios de tanques de sanitari, niples y contrallaves.



Foto 4.Reparacion de porton y puerta de metal de entrada principal, cambio de rodos y reparación de 20 centímetros de altura,sustitución de 2 chapa.



Sustitución de 186 metros de canal , retiro de canales deteriorados, pescantes, instalacion de canal , adecuación de pescantes nuevos y limpieza de bajadas de canales.



Foto. Sustitución de chapa en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 colonia San Gaspar zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 7. Sustitución de laminas .



Foto 8 Sustitución de Reflectores nuevos.



Foto 9. Mano de obra de 38m2 de mezclón en terraza y aplicación de dos manos de impermeabilizante.



Foto 10 Sustitución de chorros y niples en sanitarios de niñas y niños.






Foto 11 Limpieza de caja de registro de agua pluvial, aguas negras, tuberías en general y hechura de tapaderas.



Foto 12 Limpieza de caja de registro de agua pluvial, aguas negras, tuberías en general y hechura de tapaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DE PRECENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 colonia San Gaspar zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	7/29/2024




Foto 13 Sustitución de azulejo en lavamanos de niñas y niños .





Foto 14 Sustitución de sanitario.



Suministro y sustitución de una puerta peatonal .




Foto 16 Sustitución de pila




Foto 17 Sustitución de accesorios .




Foto 18 Sustitución de azulejo en migitorio .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

