


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 616 Americana Jornada M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 4-28 zona 16 Colonia Concepción Las Lomas Z
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	



Techos, cambio de lamina y costaneras.




Cambio de laminado de las puertas




Levantamiento de piso de pasillo



Cambio y agregar canales y bajadas de aguas pluviales




Cambio de baños y accesorios



Reparación de red de drenaje y agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

