



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Fal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 9-81 Colonia Acatan zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7460-43	FECHA:	Guatemala, 9 de abril de 2024



Foto1: Colocación de nueva ventana corrediza, pues esta totalmente sellada y se requiere de ventilación necesaria.




Foto 2: Reparación de lavamanos, es necesario el cambio del azulejo porque esta muy dañado.



Foto 3: Colocación de puertas nuevas, de todos los baños pues ya estan en muy mal estado.



Foto 4: Colocación de nuevo techo de 3 aulas, porque en invierno entra mucho la lluvia y es necesario el cambio porque el techo es de duralita y esta dañado, necesario el cambio por la seguridad de los niños.



Foto 5: Colocación de 7 baños nuevos porque los que actualmente tiene la escuela estan en malas condiciones.




Foto 6: Colocar techo en la entrada principal del establecimiento para cubrir del sol y de la lluvia esa parte de la Escuela .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosy Elizabeth Quechel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Angélica Leticia Ramírez Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

