



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lic. César Arnoldo Martínez García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 13.5 Ruta al Atlántico, Colonia La Esperanza zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0007-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: Reparación de muros de contención




Foto 2: Reparación y mantenimiento de cisternas/Depositos de agua



Foto 3: Reparación y mantenimiento de fosa septica




Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua, sustitución de llaves de chorro



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico, lámparas, cajas, cables



Foto 6: sustitución de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

