

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 Cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala, 01 de marzo de 2024



Foto1: 1. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de capote



Foto 2: 2. ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de flashing en segundo nivel



Foto 3: 4. PUERTA DE METAL. Mantenimiento de pintura en puertas de baño



Foto 4: 5. VENTANA. Mantenimiento al pivote de ventanas








Foto 5: 5 VENTANA. Sustitución de vidrio de 0.18x0.70m



Foto 6: 6 PISO. Reparación de piso de concreto aula segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala, 01 de marzo de 2024



Foto 7: 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Bajada de agua pluvial tubería de 4" PVC



Foto 8: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Sustitución de tapadera tanque sanitario



Foto 9: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Reparación de mingitorio




Foto 10: 11 MANTENIMIENTO A BARANDAS. Mantenimiento a reja en área de cancha








Foto 11: 11 MANTENIMIENTO A BARANDAS. Reparación de tableros de básquet Ball



Foto 12: 16 LOSA DE PATIO. Reparación de planchas de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	 JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 Cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala 01 de marzo de 2024



Foto13: 17 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de focos led 40w.



Foto 15: 17 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de timbre tipo Campana



Foto 16: 17 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de timbre tipo Campana



Foto 17: 17 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Colocación de lampara nueva de 18W en area de gradas.




Foto 18: 18. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA. Sustitución de deposito de agua 1,700 lts.








Foto 19: 21 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE). Aplicación de Base Gris Monocapa y acabado Blanco Monocapa en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---