


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024



Foto 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Bajada de agua pluvial tubería de 4" PVC




Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Sustitución de tapadera tanque sanitario




Foto 9: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Reparación de mingitorio



Foto 10: MANTENIMIENTO A BARANDAS mantenimiento a reja en área de cancha



Foto 11: MANTENIMIENTO A BARANDAS. Reparación de tableros de básquet Ball



Foto 12: LOSA DE PATIO. Reparación de planchas de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Jagüey JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manzana 7 cantón Jagüey, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-0031-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024



Foto 13: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de focos led 40w.



Foto 14: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de timbre tipo Campana



Foto 15: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Sustitución de timbre tipo Campana



Foto 16: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. Colocación de lampara nueva de 18W en area de gradas.



Foto 17: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA. Sustitución de deposito de agua 1,700 lts.



Foto 18: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE). Aplicación de Base Gris Monocapa y acabado Blanco Monocapa en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---