

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Atlántida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3av. 10-79 Residenciales del Norte, zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-1002-45	FECHA:	01/03/2024



Foto1: Cambio de lámina



Foto 2: Cambio de lámina y mantenimiento de estructura



Foto 3: Pintar los marcos



Foto 4: Cambio de vidrios



Foto 5: Cambio de vidrios



Foto 6: Cambio de vidrios

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Directa



Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Atlántida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3av. 10-79 Residenciales del Norte, zona 17
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-17-1002-45	FECHA	01/03/2024



Foto: 7 Cambio de vidrio



Foto: Cambio de vidrio



Foto: Cambio de techo



Foto: cambio de vidrio




Foto: Cambio de vidrio



Foto: Cambio de techo

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

