



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ANGELES Z.17	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manz T Col. Los Ángeles z. 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-3145-43	FECHA:	30 de Agosto



Foto 1: Demolicion y tallado de vano en ventanas



Foto 2: Sustitución de lamparas led tipo reflector, en cancha




Foto 3: Tratamiento de humedad en parte externa



Foto 4: Sustitución de red electronica, lamparas led



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de ducto electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Judith Lopez Alvarez

Ingrid Judith Lopez Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Brenda Pihola Pacheco Castillo

Brenda Pihola Pacheco Castillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ANGELES Z.17	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manz T Col. Los Ángeles z. 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-3145-43	FECHA:	30 de Agosto



Foto7: sustitución de lamparas led tipo liston 2x 48 base, tubo



Foto 8: Mejoramiento de patio parte trasera, corte nivelación, suelo de cemento



Foto 9: sustitución de línea principal y ducto electrico subteraneo




Foto 10: Sustitución de línea y ducto subteraneo



Foto 11: Sustitución de timbre



Foto 12: Mantenimiento de porton de ingreso, lijado cambio de tubo pasadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Judith Lopez Alvarez
 JUNTA ESCOLAR
 Ingrid Judith Lopez Alvarez
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Brenda Pahola Pacheco Castillo
 DIRECCIÓN
 Brenda Pahola Pacheco Castillo
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ANGELES Z.17	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 manz T Col. Los Ángeles z. 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-3145-43	FECHA:	30 de Agosto



Foto: 13 sustitución de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Judith Lopez Alvarez

Ingrid Judith Lopez Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Brenda Patricia Pacheco Castillo

Brenda Patricia Pacheco Castillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

