

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 17
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ANGELES JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KILOMETRO 10.5, RUTA AL ATLANTICO, COLONIA LOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-3145-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024
 <p>INSTALACIÓN DE LAMPARAS</p>		 <p>INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE CABLEADO</p>		 <p>SUMINISTRO DE REPELLO</p>	
 <p>DEMOLICIÓN Y TALLADO DE VANO DE VENTANA</p>			

*Juan José*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*ANDREA BETHANCOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

*Gisela Yicoy*  
TÉCNICO DE MPAD  
GISELA YICOY  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC