



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1: sustición de cernido en cielo de cocina



Foto 2: sellado de grietas y aplicación de cernido en loza de cocina



Foto 3: Sustitución de piso en área de Dirección



Foto 4: sellado de grietas y fisuras en muros, aplicación de cernido en muros de dirección



Foto 5: sustitución de pila



Foto 6: Sustitución de inodoros con sus accesorios en servicios sanitarios de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
CONSEJO EDUCATIVO  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.

*Jeimy Adriana Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
DIRECCIÓN  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024




Foto1: Impermeabilización de loza




Foto 2: aplicación de cernido en loza y reparación de grietas




Foto 3: Aplicación de cernido en muros en servicios sanitarios



Foto 4: sellado de grietas y fisuras en muros, aplicación se cernido



Foto 5: impermeabilización de loza y aplicación de cernido en exterior de aula de párvulos



Foto 6: Sustitución de puerta en bodega de Educación Física.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos en el número de hojas.

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
CONSEJO EDUCATIVO  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.  
Jeimy Adriana Bamires J  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
DIRECCIÓN  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.  
  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024




Foto1: sustición de estructura de metal de ventanas de aula de párvulos




Foto 2: sellado de grietas y aplicación de cernido en paredes de aula de párvulos



Foto 3: Aplicación de cernido en cielo de aula de 3ro. "A" y "B"



foto 4 : Impermeabilización de loza de servicios sanitarios de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y videos y actualizar el número de hojas.

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
CONSEJO EDUCATIVO  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.

*Jeimy Adriana Ramirez S*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ministerio de Educación  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón  
DIRECCIÓN  
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17  
Guatemala, C.A.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público