

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Santa Delfina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 "A Sección C Colonia Santa Delfina Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7484-43	FECHA:	Guatemala, 17 de junio de 2024



Foto1: Sustitución de lámina del escenario por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 anclada con tornillo punta de broca sellada con sicaflex



Foto 2: Sustitución de lámina del escenario por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 anclada con tornillo punta de broca sellada con sicaflex



Foto 3: Estructura de techo del escenario se fabrica con costaneras de 6" sus bases y costaneras de 4" para los postes paralelos que sujetan la lámina, la estructura se trabajará a dos aguas.



Foto 4: Estructura de techo del escenario se fabrica con costaneras de 6" sus bases y costaneras de 4" para los postes paralelos que sujetan la lámina, la estructura se trabajará a dos aguas.




Foto 5: Estructura de techo del escenario se fabrica con costaneras de 6" sus bases y costaneras de 4" para los postes paralelos que sujetan la lámina, la estructura se trabajará a dos aguas.



Foto 6: Estructura de techo del escenario se fabrica con costaneras de 6" sus bases y costaneras de 4" para los postes paralelos que sujetan la lámina, la estructura se trabajará a dos aguas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Santa Delfina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 "A Sección C Colonia Santa Delfina Zona 17	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7484-43	FECHA:	17 de junio de 2024	



Foto 7: Sustitución de piso de granito en el escenario



Foto 8: Sustitución de piso de granito en el escenario



Foto 9: Sustitución de piso de granito en el escenario



Foto 10: Sustitución de piso de granito en el escenario



Foto 11: Sustitución de canal PVC por canal aluzinc calibre 26 en el escenario



Foto 12: Sustitución de canal PVC por canal aluzinc calibre 26 en el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Santa Delfina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 "A Sección C Colonia Santa Delfina Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7484-43	FECHA:	Guatemala, 17 de junio de 2024



Foto13: Bajadas de agua en el escenario



Foto 14: Bajadas de agua en el escenario y cambio de canales de PVC por canal aluzinc calibre 26



Foto 15: Cambio de bajadas de agua y cambio de canales PVC por canales de Aluzinc Calibre 26




Foto 16: Cambio de bajadas de agua y cambio de canales PVC por canales de Aluzinc Calibre 26



Foto 17: Cambio de canal PVC por canal Aluzinc calibre 26



Foto 18: Cambio de canal PVC por canal Aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Santa Delfina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 "A Sección C Colonia Santa Delfina Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7484-43	FECHA:	Guatemala, 17 de junio de 2024



Foto 19: Pintura de puertas.



Foto 20: Pintura de zócalo y puertas.



Foto 21: Pintura de zócalo.




Foto 22: Pintura de puertas.



Foto 23: Levantado de pared del pasillo del fondo del segundo nivel.



Foto 24: Levantado de pared del pasillo del fondo del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Santa Delfina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 *A Sección C Colonia Santa Delfina Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7484-43	FECHA:	Guatemala, 17 de junio de 2024



Foto 25: Fundición de losa para instalación de tinaco para agua.



Foto 26: Fundición de losa para instalación de tinaco para agua.



Foto 27: Fundición de losa para instalación de tinaco para agua.



Foto 28: Reparación de pared del escenario



Foto 29: Reparación de pared del escenario




Foto 30: Reparación de pared del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

