



4

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 606 EL ACEITUNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle entre 1ra Y 2da Av SABANA ARRIBA zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7486-43	FECHA:	Guatemala 20 de junio de 2024



Foto 1-2: Instalación de lámina troquelada de aluzinc calibre 26, 38 m2



Foto 3: Instalación de lámina troquelada de aluzinc calibre 26, 38m2



Foto 4-5: Instalación de torta de concreto de pasillo 71m2



Foto 6: Instalación piso de granito 71m2




Foto 7-8: Reparación cuneta de concreto 40m2



Foto 9-10: Sustitución de accesorios 2 depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Marroquin*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 606 EL ACEITUNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle entre 1ra Y 2da Av SABANA ARRIBA zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7486-43	FECHA:	Guatemala 20 de junio de 2024




Foto 11: Sustrucción de accesorios dos depósitos de agua



Foto 12-13: Instalación de una acometida eléctrica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---