







HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 17
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 615 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS PILAS,CANALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7489-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/11/2024
			
PUERTA DE BASURERO		SUSTITUCIÓN DE CHAPA YALE	
			
REPARACIÓN DE PORTON		SERVICIOS SANITARIOS	
			




Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

 TÉCNICO DE OBRAS
Personas de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma